Werkzeugaufnahmen

Weldon 40 - 20
Werkkzeugaufnahme

69871SK..

HSK63A

Artikel-Nr.	Aufnahme	D1	D2	A	Verstellbereich im Durchmesser mm
HSK63A-20	HSK 63	ø 63	ø 20	94	-0,6 bis +2,4
HSK63A-25	HSK 63	ø 63	ø 25	94	-0,6 bis +2,4
HSK63A-32	HSK 63	ø 63	ø 32	94	-0,6 bis +2,4



Artikel-Nr.	Aufnahme	D1	D2	A	Verstellbereich im Durchmesser mm
69871 SK40-20AD	SK 40 AD	ø 63	ø 20	86	-0,6 bis +2,4
69871 SK40-25AD	SK 40 AD	ø 63	ø 25	86	-0,6 bis +2,4
69871 SK40-32AD	SK 40 AD	ø 63	ø 32	86	-0,6 bis +2,4



Artikel-Nr.	Aufnahme	D1	D2	A	Verstellbereich im Durchmesser mm
69871SK50-20AD	SK 50 AD	ø 63	ø 20	86	-0,6 bis +2,4
69871SK50-25AD	SK 50 AD	ø 63	ø 25	86	-0,6 bis +2,4
69871SK50-32AD	SK 50 AD	ø 63	ø 32	86	-0,6 bis +2,4
69871SK50-40AD	SK 50 AD	ø 96	ø 40	110	-2,4 bis + 4



Artikel-Nr.	Aufnahme	D1	D2	A	Verstellbereich im Durchmesser mm
JISB6339-MAS-BT-SK40-20	SK BT 40	ø 63	ø 20	86	-0,6 bis +2,4
JISB6339-MAS-BT-SK40-25	SK BT 40	ø 63	ø 25	86	-0,6 bis +2,4
JISB6339-MAS-BT-SK40-32	SK BT 40	ø 63	ø 32	86	-0,6 bis +2,4



Artikel-Nr.	Aufnahme	D1	D2	A	Verstellbereich im Durchmesser mm
Weldon 40 -32	Weldon 40	ø 63	ø 20	70	-0,6 bis +2,4
	Weldon 40	ø 63	ø 25	70	-0,6 bis +2,4
	Weldon 40	ø 63	ø 32	70	-0,6 bis +2,4



Feinverstellung: 0,01mm pro Teilstrich im Durchmesser

Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt., Porto- u. Verpackungskosten